

СОГЛАСОВАНО:

Директор КОУ «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

С.Н.Ивина

«22» 07. 2021г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа –Югры

А.А. Дренин

2021г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1
казенное общеобразовательное учреждение**

«Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание общеобразовательного учреждения.
1.2. Адрес объекта 628416, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут ул. Декабристов, 16.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3538,8 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да; площадь 7397 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1986г, последнего капитального ремонта 2018.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не предусмотрено, капитального – не предусмотрено.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», КОУ «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628416, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут ул. Декабристов, 16.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д.12.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги.

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - все.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 206 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются остановочные комплексы:

- «ул. Дзержинского» с нечетной стороны улицы Дзержинского, расстояние до объекта 420 м., автобусы - № 4, 26; маршрутные такси - №95,

- «ул. Дзержинского» с четной стороны улицы Дзержинского, расстояние до объекта 350 м., автобусы - № 4, 26; маршрутные такси - №95.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

Городской транспорт общего пользования (маршрут № 26) адаптирован для перевозки маломобильных групп населения. Перевозка пассажиров на данном маршруте осуществляется низкопольными автобусами.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - регулируемые, со звуковой сигнализацией.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет – нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, С, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, С, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К,О, С, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Наличие архитектурно- планировочных барьеров определяет уровень доступности на объекте как временно недоступен «ВНД», но наличие сформированной системы оказания ситуационной помощи на путях движения внутри здания и в зонах целевого посещения повышает уровень доступности этих зон до доступен условно «ДУ».

Размещение сантехнического оборудования, инвентаря создает дискомфортные условия для пользования некоторыми категориями инвалидов, что определяет категорию доступности зоны как доступно частично избирательно «ДЧ-И» для категорий С, Г, У.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Развитие образования" (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН, соответствующий критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.4.1. согласование на Комиссии: рабочая группа по паспортизации социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № _____ от _____ 2021г. (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) - требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - требуется.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» - Филатов С. И. председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов – Александров Ю.Г.

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Проекта «Карта доступности» <http://zhit-vmeste.ru>, территориальной информационной системе ХМАО-Югры раздел «Доступная среда». Окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры раздел «Доступная среда»; На официальном сайте учреждения: Surgut-8@mail.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № _____ от « 22 » 07 20 21 г.

2. Акта обследования объекта № _____ от « 22 » 07 20 21 г.

3. Решения Комиссии № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
КОУ «Сургутская школа
для обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья»
С.Н.Ивина
«22» 07 2021г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1
Казенное общеобразовательное учреждение**

«Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

ХМАО-Югра г. Сургут.
Наименование территориального
образования субъекта РФ

« 22 » 07 20 21 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание общеобразовательного учреждения.
1.2. Адрес объекта 628416, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут ул. Декабристов, 16.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3538,8 кв.м
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да; площадь 7397 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1986г, последнего капитального ремонта 2018.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не предусмотрено, капитального – не предусмотрено.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», КОУ «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628416, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут ул. Декабристов, 16.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

КОУ «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» осуществляет свою деятельность на основании лицензии № 1745 от 11 ноября 2014 года выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на осуществление образовательной деятельности.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются остановочные комплексы:

- «ул. Дзержинского» с нечетной стороны улицы Дзержинского, расстояние до объекта 420 м., автобусы - № 4, 26; маршрутные такси - №95,

- «ул. Дзержинского» с четной стороны улицы Дзержинского, расстояние до объекта 350 м., автобусы - № 4, 26; маршрутные такси - №95.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

Городской транспорт общего пользования (маршрут № 26) адаптирован для перевозки маломобильных групп населения. Перевозка пассажиров на данном маршруте осуществляется низкопольными автобусами.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - регулируемые, со звуковой сигнализацией.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет – нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, С, Г)	1-3	1-4

2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К,С)	4-8	5-12.1
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О, С, Г, У)	9-13	13-24
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С, Г, У)	14-16	25-30
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, С, У)	17-18	31-34
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О, С, Г, У)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К,О, С, Г, У)	19	35-45

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Наличие архитектурно- планировочных барьеров определяет уровень доступности на объекте как временно недоступен «ВНД», но наличие сформированной системы оказания ситуационной помощи путях движения внутри здания и в зонах целевого посещения повышает уровень доступности в этих зонах до доступен условно «ДУ».
Размещение сантехнического оборудования, инвентаря создает дискомфортные условия для пользования некоторых категорий инвалидов, что определяет категорию доступности зоны как доступно частично избирательно «ДЧ-И» для категорий С, Г, У.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Развитие образования".

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН, соответствующий критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.4.1. согласование на Комиссии: рабочая группа по паспортизации социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № _____ от _____ 2021г. (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) - не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – не требуется.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» - Филатов С. И. председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов – Александров Ю.Г.

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Проекта «Карта доступности» <http://zhit-vmeste.ru>, территориальной информационной системе ХМАО-Югры раздел «Доступная среда».

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 9 л.


Позтажные планы _____ на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
А.А. Боришкевич

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по учебной работе
и безопасности А.В. Зигарь

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Юрисконсульт Е.А. Казаринова

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе,
от общественных организаций инвалидов:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов
по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» С.И. Филатов

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов
Всероссийского общества инвалидов Ю.Г. Александров

(Должность, Ф.И.О.)



УТВЕРЖДАЮ
Директор
КОУ «Сургутская школа
для обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья»
С.Н.Ивина
«22» 07 2021г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1
Казенное общеобразовательное учреждение

«Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание общеобразовательного учреждения.
1.2. Адрес объекта 628416, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут ул. Декабристов, 16.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3538,8 кв.м.
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м.
1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта 2018.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не предусмотрено, капитального – не предусмотрено.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», КОУ «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628416, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут ул. Декабристов, 16.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д.12.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги.

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - все.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 206 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются остановочные комплексы:

- «ул. Дзержинского» с нечетной стороны улицы Дзержинского, расстояние до объекта 420 м., автобусы - № 4, 26; маршрутные такси - №95,

- «ул. Дзержинского» с четной стороны улицы Дзержинского, расстояние до объекта 350 м., автобусы - № 4, 26; маршрутные такси - №95.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

Городской транспорт общего пользования (маршрут № 26) адаптирован для перевозки маломобильных групп населения. Перевозка пассажиров на данном маршруте осуществляется низкопольными автобусами.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - регулируемые, со звуковой сигнализацией.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет – нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Боришкевич Алевтина Александровна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, тел. 8(3462) 52-59-53.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «___» _____ 2021 г.

І Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Казенное общеобразовательное учреждение «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,

ул. Декабристов, 16.

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию.	Есть	1	1-2	Отсутствует доступные элементы информации об объекте. Отсутствует контактная информация, позволяющая автотранспорту, перевозящему инвалидов попасть на парковку.	Все Все	Предусмотреть наличие доступных элементов информации об объекте. Предусмотреть наличие контактной информации, позволяющей автотранспорту, перевозящему инвалидов попасть на парковку.	Индивидуальное решение с ТСР.
1.2	Путь (пути) движения на территории.	Есть	2	3	Тактильная мнемосхема установлена с нарушением или имеет некорректную информацию.	С	Привести в соответствие тактильную мнемосхему.	Индивидуальное решение с ТСР.
1.3	Лестница (наружная).	Нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный).	Нет	-	-	-	-	-	-

1.5	Автостоянка и парковка.	Есть	3	4	Горизонтальная разметка парковки не соответствует требованиям.	К	Привести в соответствие горизонтальную разметку парковки.	Индивидуальное решение с ТСР.
	Общие требования к зоне		1-3	1-4	Отсутствуют места отдыха на участке.	Все	Рекомендуется предусмотреть места отдыха для инвалидов.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок).	ВНД (К, О, С, Г)	№ 1-3	№ 1-4	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности функциональной зоны №1 «Прилегающая территория» для инвалидов (К,О,С,Г) и МГН – Временно недоступен «ВНД» для категорий К, О, С, Г.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «__» _____ 2021 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Казенное общеобразовательное учреждение «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,

ул. Декабристов, 16.

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница.	Есть	4	5-6	Поручни установлены с нарушением нормативных требований. Нарушена геометрия ступеней лестничного марша.	Все Все	Установить поручни в соответствии с требованиями. Предусмотреть равную геометрию ступеней лестничного марша.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.2	Пандус.	Есть	5	4,7-8	Ширина просветов ячеек покрытия пандуса превышает 0,013 м. Отсутствует контрастное отображение поверхности пандуса относительно прилегающей поверхности. Отсутствует навес на всем протяжении пандуса. Отсутствует освещение пандуса.	Все Все Все Все	Предусмотреть покрытие в соответствии с требованиями. Обеспечить контрастное отображение поверхности пандуса относительно прилегающей поверхности. Предусмотреть навес на всем протяжении пандуса. Предусмотреть освещение пандуса.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

2.3	Входная площадка (перед дверью).	Есть	6	9-11	Ограждения, установленные по периметру площадки, имеют травмоопасные завершения. Глубина входной площадки не соответствует нормативным требованиям. Отсутствует звуковой маяк на входной группе.	Все К С	Привести поручни в соответствии с требованиями. Привести размеры входной площадки в соответствии с требованиями. Предусмотреть звуковой маяк на входной группе.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.4	Дверь (входная).	Есть	7	11-12	Высота порога более 0,014м. Дверные ручки не выделены контрастным по отношению к дверному полотну цветом. Отсутствуют фиксаторы дверей в положении "открыто" и "закрыто".	Все Все К	Понизить порог до 0,014м. Выделить ручки контрастным по отношению к дверному проему цветом. Предусмотреть фиксаторы дверей в положении "открыто" и "закрыто".	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.5	Тамбур (тамбур-шлюз).	Есть	8	12, 12.1	Высота порога более 0,014м. Отсутствуют дренажные решетки в тамбуре. Отсутствует противоскользящее покрытие по всей площади тамбура.	К Все Все	Понизить порог до 0,014м. Предусмотреть наличие дренажных решеток в тамбуре. Предусмотреть наличие противоскользящего покрытия по всей площади тамбура.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне		4-8	5-12.1	Отсутствует хотя бы один вход полностью адаптированный для инвалидов.	Все	Адаптировать хотя бы один вход доступный для инвалидов.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание.	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К,С)	№ 4-8	№ 5-12.1	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация

наименований форм обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности функциональной зоны №2 «Вход (входы) в здание» инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН - Доступен частично избирательно «ДЧ-И» для категорий О, Г, У и доступен условно «ДУ» для категорий К, С. Наличие архитектурно-планировочных барьеров определяет уровень доступности для категорий К, С как временно недоступен «ВНД», но наличие сформированной системы оказания ситуационной помощи повышает уровень доступности до доступен условно «ДУ».

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №1
от «__» _____ 2021 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

Казенное общеобразовательное учреждение «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,
ул. Декабристов, 16.
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания).	Есть	9	13-14	Имеются пороги более 0,014м. Отсутствует контрастное отображение дверных проемов. Отсутствует звуковой информационный терминал. Тактильная мнемосхема имеет некорректную информацию. Отсутствует ограждение либо тактильное напольное мощение перед опасными элементами.	Все Все Все С Все	Понизить пороги до 0,014 м. Предусмотреть контрастное отображение всех дверных проемов. Предусмотреть наличие звукового информационного терминала. Привести в соответствие тактильные мнемосхемы. Обеспечить ограждение или тактильное напольное мощение перед опасными элементами.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.2	Лестница (внутри здания).	Есть	10	15-17	Отсутствует контрастное отображение краевых ступеней лестничных маршей. Поручни не соответствуют требованиям. Отсутствует ограждение перед опасными элементами. Отсутствует противоскользящий	С О, Г, С Все О. С	Выделить краевые ступени лестничных маршей контрастным цветом. Установить двухуровневые поручни с безопасным горизонтальным завершением в соответствии с требованиями. Обеспечить ограждение перед опасными элементами Предусмотреть	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

					бортик на ребре ступени, прилегающей к стене. Отсутствует поручни вдоль стены лестничного марша.	Все	противоскользящий бортик на ребре ступени, прилегающей к стене. Установить поручни вдоль стены лестничного марша.	
3.3	Пандус (внутри здания).	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник).	Есть	11	18	Отсутствует дублирование кнопок лифта шрифтом Брайля. Высота панели управления лифтом не соответствует требованиям. Отсутствует зеркало в лифте для безопасного маневрирования задним ходом. Отсутствует звуковое информационное оповещение.	С К К Все	Предусмотреть дублирование кнопок лифта шрифтом Брайля. Предусмотреть высоту панели управления лифтом в соответствии требованиям. Предусмотреть зеркало в лифте для безопасного маневрирования задним ходом. Предусмотреть звуковое информационное оповещение.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.5	Двери (внутри здания).	Есть	12	19-20	Отсутствует контрастное отображение дверных проемов и ручек. Высота порогов более 0,014м. Отсутствуют доводчики с функцией 5-секундной задержки. Отсутствуют дверные ручки с системой антипаника. Отсутствуют противотбойные полосы на двери.	С К К Все	Предусмотреть контрастное отображение всех дверных проемов и ручек. Понизить пороги до 0,014м. Установить доводчики с функцией 5-секундной задержки. Установить дверные ручки с системой антипаника. Установить противотбойные полосы на двери.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности).	Есть	13	13-24	Отсутствует низкорасположенная информация о направлении эвакуации на всем пути. Отсутствует фотолюминесцентная визуальная информация на путях движения. Легкие проемы на	Все Все Все	Предусмотреть низкорасположенную информацию о направлении эвакуации на всем пути. Разместить фотолюминесцентную визуальную информацию на путях движения. Предусмотреть	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

					эвакуационных выходах не имеют по контуру фотолюминесцентного обозначения. На каждом крае проступи эвакуационных лестниц и на поручнях отсутствует фотолюминесцентная разметка. Отсутствует эвакуационное лестничное кресло (стул). Отсутствует ограждение зоны риска на путях движения.	Все К Все	фотолюминесцентное обозначение дверных проемов. Предусмотреть фотолюминесцентную разметку на каждом крае проступи эвакуационных лестниц. Предусмотреть эвакуационное лестничное кресло (стул). Предусмотреть ограждение зоны риска на путях движения.	
	ОБЩИЕ требования к зоне		9-13	13-24	Отсутствует короткий, оптимальный и безопасный путь от входа до зоны целевого посещения.	Все	Обеспечить короткий, оптимальный и безопасный путь от входа до зоны целевого посещения.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации).	ДУ (К, О, С, Г)	№ 9-13	№ 13-24	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности функциональной зоны №3 «Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)» инвалидов (К,О,С,Г) и МГН - Доступен условно «ДУ» для категории К, О, С, Г. Наличие архитектурно- планировочных барьеров определяет уровень доступности как временно недоступен «ВНД», но наличие сформированной системы оказания ситуационной помощи повышает уровень доступности до доступен условно «ДУ».

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «__» _____ 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Казенное общеобразовательное учреждение «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,

ул. Декабристов, 16.

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	14	25	Имеются пороги более 0,014м. Отсутствует портативная индукционная система в учебных кабинетах. Отсутствует световой сигнализатор школьного звонка для учащихся с нарушениями слуха. Оборудование в учебных кабинетах не соответствует требованиям по доступности для слепых.	К Г С	Понизить пороги до 0,014м. Предусмотреть портативную индукционную систему в учебных кабинетах. Отсутствует световой сигнализатор школьного звонка для учащихся с нарушениями слуха. Адаптировать учебные кабинеты в соответствии с требованиями по доступности для слепых.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

4.2	Зальная форма обслуживания.	Есть	15	26-30	Отсутствует доступ к сцене для инвалидов на креслах-колясках. Отсутствуют специально выделенные места для посетителей, передвигающихся на кресле-коляске, обеспечивающие удобный прием пищи. Отсутствуют опорные поручни у раковин и другого оборудования в столовой.	К К К, О	Обеспечить доступ к сцене для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Выделить места для инвалидов в доступной для них зоне столовой, обеспечивающие удобный прием пищи. Обеспечить свободное пространство не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов). Установить опорные поручни в столовой.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Есть	16	30	Окно гардероба не соответствует нормативным требованиям.	Все	Привести окно гардероба в соответствии нормативным требованиям.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
4.4	Кабинка индивидуального обслуживания.	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		14-16	25-30	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - зона обслуживания инвалидов.	ДУ (К, О, С, Г, У)	№ 14-16	№ 25-30	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности функциональной зоны №4 «Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов» инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН - Доступен условно «ДУ» для категорий К, О, С, Г, У. Наличие архитектурно- планировочных барьеров определяет уровень доступности как временно недоступен «ВНД», но наличие сформированной системы оказания ситуационной помощи повышает уровень доступности до доступен условно «ДУ».

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «__» _____ 2021 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Казенное общеобразовательное учреждение «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,
ул. Декабристов, 16.
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната.	Есть	17	31-33	Опорный поручень для раковины не соответствует нормативными требованиям. Уборочный инвентарь мешает свободному доступу инвалида на коляске к унитазу и используемому оборудованию. Отсутствует опорная спинка для унитаза. Отсутствует автоматическая или рычажная система смыва. Размещение санфаянса создает дискомфортные условия для пользования инвалидам. Отсутствует поддон с гибким шлангом или биде.	К,О К К, О Все Все Все	Установить поручень для раковины в соответствии с нормативными требованиями. Освободить зону для пересаживания с кресла-коляски на унитаз и доступ к оборудованию. Установить опорную спинку для унитаза. Предусмотреть наличие автоматической или рычажной системы смыва. Предусмотреть размещение санфаянса в соответствии с нормативными требованиями. Оборудовать санузел поддоном с гибким шлангом или биде.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5.2	Душевая/ ванная	Нет	-	-	-	-	-	-

5.3	Бытовая комната	Есть	18	34	Размеры раздевальных при спортивном зале не соответствуют требованиям. Отсутствуют места для хранения кресел-колясок. Отсутствуют индивидуальные шкафы для одежды, костылей. Размеры скамей не соответствуют требованиям. Отсутствует душевая и туалет в раздевальной.	Все К К, О К, О Все	Предусмотреть размеры раздевальных при спортивном зале в соответствии требованиям. Предусмотреть места для хранения кресел-колясок. Предусмотреть индивидуальные шкафы для одежды, костылей. Предусмотреть размеры скамей в соответствии требованиям. Предусмотреть душевую и туалет.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне		17-18	31-34	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения.	ДЧ-И (Г, С, У)	№ 17-18	№ 31-34	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности функциональной зоны №5 «Санитарно-гигиенические помещения» инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН – Размещение сантехнического оборудования, инвентаря создает дискомфортные условия для пользования некоторыми категориями инвалидов, что определяет категорию доступности зоны как доступно частично избирательно «ДЧ-И» для категорий С, Г, У.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «___» _____ 2021 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

**Казенное общеобразовательное учреждение «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,
ул. Декабристов, 16.**
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства.	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система визуальной информации, позволяющей инвалиду определять свое местоположение, ориентироваться в пространстве и самостоятельно передвигаться по объекту.	Все	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСП.
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система акустической информации, позволяющей инвалиду определять свое местоположение, ориентироваться в пространстве и самостоятельно передвигаться по объекту.	Все	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСП.
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система тактильной информации, позволяющей инвалиду определять свое местоположение.	С	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСП.

					ориентироваться в пространстве и самостоятельно передвигаться по объекту.			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует комплексная система, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСП.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте.	ДУ (К,О, С, Г, У)	-	-	Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН - Доступен условно «ДУ» для категорий К, О, С, Г, У. Наличие архитектурно- планировочных барьеров определяет уровень доступности как временно недоступен «ВНД», но наличие сформированной системы оказания ситуационной помощи повышает уровень доступности до доступен условно «ДУ».

Фотографии обследования объекта.

Казенное общеобразовательное учреждение «Сургутская школа для обучающихся с ОВЗ», ул. Декабристов, 16.
(Наименование объекта, адрес)

Территория, прилегающая к зданию.

Фото №1.



Фото №2.



Фото №3.



Фото №4.



Вход (входы) в здание

Фото №5.



Фото №6.



Фото №7.



Фото №8.



Фото №9.



Фото №10



Фото №11.



Фото №12.




Фото №12.1



Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

Фото №13.



Фото №14.



Фото №15.



Фото №16.



Фото №17.



Фото №18.



Фото №19.



Фото №20.



Фото №21.



Фото №22.




Фото №23.



Фото №24.



Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта).

Зона обслуживания инвалидов.

Фото №25.



Фото №26.



Фото №27.



Фото №28.



Фото №29.



Фото №30.



Санитарно-гигиенические помещения.

Фото №31.




Фото №32.



Фото №33.



Фото №34.



Пути движения к объекту (от остановки транспорта).

Фото №35.



Фото №36.



Фото №37.



Фото №38.



Фото №39.



Фото №40.




Фото №41.



Фото №42.



Фото №43.



Фото №44.




Фото №45.



План прилегающей территории


Казенное общеобразовательное учреждение «Сургутская школа для обучающихся с ОВЗ», ул. Декабристов, 16.



Казенное общеобразовательное учреждение «Сургутская школа для обучающихся с ОВЗ», ул. Декабристов, 16.
(Наименование объекта, адрес)

(Наименование объекта, адрес)

1 этаж.



9- Коридор
 10- Лестница (внутри здания)
 11- Лифт
 12- Двери (внутри здания)
 13- Пути эвакуации
 14- Кабинетная форма обслуживания
 15- Зальная форма обслуживания
 16- Прилавочная форма обслуживания
 17- Туалетная комната

- 9. Коридор
- 10. Лестница (внутри здания)
- 11. Лифт
- 12. Двери (внутри здания)
- 13. Пути эвакуации
- 14. Кабинетная форма обслуживания
- 15. Зальная форма обслуживания
- 16. Прилаговая форма обслуживания
- 17. Туалетная комната

3 этаж.

